



JOINT DE DILATATION TRANSVERSALE  
GOUJONÉ LORS DU RACCORDEMENT D'UN  
TROTTOIR NEUF À UN TROTTOIR EXISTANT

GOUJONS 15M  
@ 400mm c/c max.


PERCAGE DU BÉTON EXISTANT  
REMPLISSAGE AVEC MORTIER SANS RETRAIT  
OU LIANT ÉPOXYDIQUE POUR COMBLER  
L'ESPACE ANNULAIRE



VUE EN PLAN TROTTOIR



COUPE "A" : TROTTOIR MONOLITHIQUE



COUPE "A" : CLÉ DE PAVAGE LORS DE RÉPARATION

NOTES:

NE PAS TENIR COMPTE  
DE LA CLÉ DE PAVAGE  
LORS DE TRAVAUX  
DE SCARIFICATION.

\*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE

FORMAT LETTRE: 215.9mm x 279.4mm



*Ville de*  
**Saint-Basile-le-Grand**  
*où il fait bon vivre au naturel entre rivières et montagnes.*

DÉTAIL NORMALISÉ

RÉPARATION / RACCORDEMENT  
DE TROTTOIR

Dessiné par: Thierry Boucher  
Préparé par: Guillaume Grégoire, ing.

Sceau

Numéro du plan  
V08

Échelle  
AUCUNE

Révision  
R02

Date  
21-03-2018